



- All **Istituto Comprensivo "Giovanni Falcone"**
La Direzione
Pec: RMIC8EP00Q@pec.istruzione.it
- Al **Corpo di Polizia Locale di Roma capitale**
U.O. IV Gruppo Tiburtino – Sezione Polizia Socio Ambientale
La Direzione
- Al **Municipio Roma IV**
Direzione
Direzione Tecnica
- Al **Comando Provinciale VV.F.**
Segreteria Comandante
Via Genova 3/A 00184 Roma
com.salaop.roma@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Verifica delle condizioni statiche degli edifici comunali o in uso all'Amministrazione Comunale del giorno **19 Febbraio 2020** presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni Falcone" in **Piazzale Hegel**

Si trasmette in allegato il verbale n. 04 del 19 Febbraio 2020 (Prot. QN 38464/19.02.2020).

Dal sopralluogo effettuato si sono riscontrate le seguenti criticità:

- infiltrazioni diffuse in varie parti del complesso
- presenza di due travi in acciaio di grande luce nel corpo servizi (teatro, refettorio, mensa) di cui non è stato possibile verificare a vista l'efficacia del collegamento e dell'appoggio
- disassamento di pannelli di facciata all'altezza della copertura aggettanti sul cortile di ingresso principale alla scuola
- diffuse fessurazioni sui tramezzi del corpo servizi

Si evidenzia che, con il suddetto verbale, la Commissione prescrive:

- *ripristino dell'impermeabilizzazione delle coperture*
- *interdizione dei locali teatro, refettorio, mensa e cucina nelle more di una valutazione dell'idoneità statica della copertura del corpo servizi*

- interdizione del cortile di ingresso principale per almeno 5 m di distanza dalla parete verticale della scuola in corrispondenza dell'ingresso nelle more di una valutazione della staticità degli elementi aggettanti
- verifica dell'ancoraggio delle tramezzature alla struttura del corpo servizi (teatro, mensa, refettorio, cucina)
- verifica di vulnerabilità sismica dell'intero complesso."

Il Presidente
Ing. Fabio Pacciani

